




内観（洋室1 開口部建具（トランザム）のレリーフがかかっていた壁面）



内観（洋室3 開口部建具（トランザム）のレリーフの姿）



内観（洋室3 開口部建具（トランザム）のレリーフがかかっていた壁面）



その他（洋館（本館）の床下に残されている開口部の枠）

* 内観のその他の写真は本編を参照

■洋館（廊下）



外観（壁：東側）



外観（屋根）

* 内観写真は本編を参照

■洋館（附属棟）



外観（壁：西側／壁：東側）



外観（屋根）

* 内観写真は本編を参照

■蔵



外観（壁：西側／壁：北側）



外観（屋根）

* 内観写真は本編を参照

3) 電気設備

■洋館（本館）



洋室1 ペンダントライト



洋室1 ブラケットライト



洋室2 ペンダントライト



階段室 ペンダントライト



洋室3 ペンダントライト



洋室4 蛍光灯（天井付け）



洋室4 ペンダントライト

■洋館（廊下）




廊下 蛍光灯（天井付け）

■洋館（附属棟）



附属棟室 蛍光灯（天井付け）



玄関先 蛍光灯（天井付け）

■蔵



蛍光灯（壁付け）



蛍光灯（天井付け）

4) 機械設備

■洋館（本館）



1 階ポーチ シャッター




2 階バルコニー シャッター



(2) 破壊調査の対象の調査前後の状況

■洋室 1 の北面・開き扉西 (Y9 通りの X3~X4 の間)



破壊前



破壊後



補修後

■洋室 1 の北面・開き扉東 (Y9 通りの X5~X6 の間)



破壊前




破壊後



補修後

■洋室 1 の東面・開き扉北 (X6 通りの Y8~Y9 の間)



破壊前



破壊後



補修後

■洋室 1 の東面・開き扉南 (X6 通りの Y6~Y7 の間)



破壊前



破壊後



補修後

■洋室 1 の東面・上げ下げ窓北 (X6 通りの Y3～Y4 の間)



破壊前



破壊後



補修後

■廊下の床面 (床下)



破壊前



破壊後



補修後

■附属棟の床面 (床下)



破壊前



破壊後



補修後

■蔵の床面 (床下)



破壊前



破壊後



補修後

■蔵の天井面（小屋裏）



破壊前



破壊後