


1.2 施設の状況

(1) 建物等施設状況



敷地内の建物等施設状況の写真を次頁以降に示す。



河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種		現況写真(施設状況)
【状況写真】					
					
写真-1: 本館横 庭入口					
					
写真-4: 本館					
					
写真-7: 本館					
					
写真-2: 本館(A)					
					
写真-5: 本館					
					
写真-8: 本館					
					
写真-3: 本館横 家屋(B)					
					
写真-6: 本館					
					
写真-9: 仲秋亭(H)跡 (家屋が解体している状態)					

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種		現況写真(施設状況)
【状況写真】					
写真-10: 仲秋亭(H)跡 (家屋の基礎)					
写真-13: 小屋の隣の建物(I) (解体している状態)					
写真-16: 本館 裏側					
写真-11: 五輪塔					
写真-14: 浄水場					
写真-17: 本館 裏側					
写真-12: 小屋(I)の脇					
写真-15: 浄水場の奥の建物(J) (倒壊している状態)					
写真-18: 本館裏 防空壕跡					

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(施設状況)
【状況写真】				
				
写真-19: むちんばし				
				
写真-22: 伏見亭の奥の建物(G) (倒壊している状態)				
				
写真-25: 本館裏への通路トンネル				
				
写真-20: 伏見亭(F)				
				
写真-23: 五輪塔				
				
写真-26: 壁部(本館側→門扉)				
				
写真-21: 伏見亭				
				
写真-24: 斜面状況				
				
写真-27: 門扉				

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号		工種		現況写真(施設状況)	
【状況写真】							
							
写真-28: オイルタンク		写真-31					
							
写真-29: ガス？		写真-32					
							
写真-30: 受電設備							

(2) 排水施設状況

敷地内の排水施設状況の写真を次頁以降に示す。

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(水路)
【状況写真】				
				
写真-1 対策工No.2の管路呑口部				
				
写真-4 対策工No.2の管路上部 (水路跡 上流→下流)				
				
写真-7 対策工No.2の管路上部 (切通し 横断側溝)				
				
写真-2 対策工No.2の管路上部 (水路跡 上流→下流)				
				
写真-5 対策工No.1の管路上部 (切通しの側溝)				
				
写真-8 対策工No.2の管路上部 (切通し脇道路の側溝)				
				
写真-3 対策工No.2の管路上部 (水路跡 写真-2の上流)				
				
写真-6 対策工No.1の管路上流部 (切通しの側溝)				
				
写真-9 対策工No.2の管路上部 (写真-7の反対側)				

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(水路)
【状況写真】				
				
写真-10 対策工No.2の管路上部 (切通し側溝と切通し横断側溝合流部)				
				
写真-13 対策工No.2の管路上部 (切通し側溝の下流 園路横断部)				
				
写真-16 対策工No.2の管路上部 (写真-15の下流)				
				
写真-11 対策工No.2の管路上部 (切通し側溝の下流)				
				
写真-14 対策工No.2の管路上部 (写真-13の拡大)				
				
写真-17 対策工No.2の管路上部 (写真-16の下流)				
				
写真-12 対策工No.2の管路上部 (写真-11の下流)				
				
写真-15 対策工No.2の管路上部 (写真-14の反対側)				
				
写真-18 対策工No.2の管路上部 (写真-17の下流)				


河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号		工種		現況写真(水路)	
【状況写真】							
							
写真-19 対策工No.2管路 呑口部							

(3) 入口門扉の周辺状況他

入口門扉の周辺状況他の写真を次頁以降に示す。

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種
【現況写真】			

現況写真(入口門扉周辺他)



河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号		工種		現況写真(入口門扉周辺他)
【状況写真】						
写真-1 建物E跡(全景)		写真-4 入口門扉(周辺施設 電柱) (写真-3 拡大)		写真-7 入口門扉(周辺施設 電柱)		
写真-2 入口門扉(全景)		写真-5 入口門扉(周辺施設 街路樹)		写真-8 入口門扉(周辺施設 電柱) (写真-7の拡大)		
写真-3 入口門扉(周辺施設 電柱)		写真-6 建物E跡(近景)		写真-9 入口門扉		

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号		工種		現況写真(入口門扉周辺他)
【状況写真】						
写真-10 入口門扉(周辺施設 樹木, 電柱)		写真-13 対策工No.2の管路上部 (降雨1日後の湧水箇所)				
写真-11 入口門扉(門扉上部の樹木)		写真-14 対策工No.2の管路上部 (写真-13の拡大)				
写真-12 対策奥No.2(全景(上部))						