
1.3 現地状況

(1) 現況斜面状況

------現況斜面状況の写真を次頁以降に示す。



河川· <u>路線名等</u> 【状況写真】 箇所番号 現況写真(現況斜面) (仮称)扇湖山荘 工種 写真-1:門扉脇(入口) 斜面 写真-4:門扉脇 斜面 写真-7:門扉脇 斜面 (上部) (門扉~市道) 写真-8:門扉脇 斜面拡大 写真-2:門扉脇 斜面 写真-5:門扉脇 斜面 (凝灰質砂岩互層) 写真-3:門扉脇 斜面 写真-6:門扉脇 斜面 写真-9:門扉脇 斜面 (門扉~市道)

河川· 路線名等 【状況写真】 (仮称)扇湖山荘 箇所番号 工種 現況写真(現況斜面) 写真-16:山莊北側 露岩部 (凝灰質砂岩) 写真-13:山荘西側園路脇 斜面 写真-10:門扉脇 斜面 写真-11: 園路トンネル脇 露岩部 写真-14:山荘西側園路脇 斜面 写真-17:山荘北側 露岩部 (凝灰質砂岩) 写真-12:山荘西側園路 写真-15:山荘西側園路 写真-18:対策工No.1 北側斜面露岩部

河川· <u>路線名等</u> 【状況写真】 (仮称)扇湖山荘 箇所番号 工種 現況写真(現況斜面) 写真-19: 対策工No.1 北側斜面露岩部 写真-22: 対策工No.1 現況 写真-25:対策 INo.1 南側斜面 写真-26:対策工No.1 斜面下端 (凝灰質砂岩) 写真-20: 対策 INo.1 北側斜面露岩部 写真-23:対策 INo.1 現況 写真-21:対策INo.1 現況 写真-24: 対策 INo.1 現況 写真-27:対策INo.1 現況


河川· 路線名等 【状況写真】 (仮称)扇湖山荘 箇所番号 工種 現況写真(現況斜面) 写真-19: 対策工No.1 北側斜面露岩部 写真-22:対策**工**No.1 現況 写真-25:対策INo.1 南側斜面 写真-23:対策INo.1 現況 写真-26:対策工No.1 斜面下端 (凝灰質砂岩) 写真-20: 対策 INo.1 北側斜面露岩部 写真-24:対策INo.1 現況 写真-27:対策**工**No.1 現況 写真-21:対策工No.1 現況

河川· 路線名等 【状況写真】 箇所番号 工種 現況写真(現況斜面) 写真-28:対策工No.1 下流部 構造物 写真-34:対策工No.2 下流部 露岩部 写真-31:対策 INo.1 下流部 構造物(型→型) (橋台?旧堰?堰堤?) 写真-32:砂防堰堤 写真-29:対策工No.1 下流部 構造物 写真-35:対策 INo.2 下流部 露岩部 写真-30:写真-29の拡大 写真-33:写真-32の拡大 写真-36:対策工No.2 下流部 露岩部

河川· 路線名等 【状況写真】 箇所番号 工種 現況写真(現況斜面) 写真-43:対策**工**No.2 現況 写真-37:対策工No.2 下流部 露岩部 写真-40:対策INo.2 現況 写真-44:切通し南側斜面 写真-38:対策INo.2 現況 写真-41:対策 INo.2 現況 (倒木2本) 写真-39:対策INo.2 現況 写真-42:対策 INo.2 上部斜面 写真-45


(2) }	見況均	九質:	状況
٧ -	, ,	ソレノノレー		レヘルロ











【状況写真】



写真-1 対策エNo.1下流部の露頭部 (凝灰質砂岩)



写真-4 対策工No.2下流部の露頭部 (凝灰質砂岩)



写真-7 対策工No.2下流部の露頭部 (凝灰質砂岩)



写真-2 対策工No.2下流部 (下流→対策工No.2)



写真-5 対策工No.2下流部 (下流→上流)



写真-8 対策工No.1下流部 露頭部 (上流→下流,凝灰質砂岩)



写真-2 対策工No.2下流部 (上流→下流)



写真-6 対策工No.2下流部 (上流→下流)



写真-9 対策工No.1下流部 露頭部 (下流→上流)

【状況写真】



写真-10 対策工No.2下流部 (下流→上流)



写真-13 対策工No.1下流部 露頭部 (凝灰質砂岩)



写真-16 対策エNo.2下流部の堰堤背後 (現場打ち法枠エ+植生土のう)



写真-11 対策工No.2下流部の堰堤



写真-14 対策工No.2下流部の堰堤端部



写真-17 対策工No.2下流部 (上流→下流)



写真-12 対策エNo.2下流部の堰堤端部



写真-15 対策工No.2下流部 (下流→上流)



写真-18 対策エNo.2の下流部 (堰堤 北西側斜面)

【状況写真】



写真-19 対策エNo.2下流部の堰堤



写真-22 対策工No.2下流部 北東側 急傾斜地崩壊防止対策



写真-25 対策工No.2下流部 北東側斜面状況



写真-20 対策エNo.2下流部の堰堤 南東側斜面露頭部 (凝灰質砂岩)



写真-23 対策工No.2下流部 北西側 急傾斜地崩壊防止対策



写真-26 対策工No.2下流部 北東側斜面状況 (露頭部, 凝灰質砂岩)



写真-21 写真-20の拡大



写真-24 写真-23の背面斜面状況



写真-27 写真-26の拡大

河川· 路線名等 (仮称)扇湖山荘 箇所番号 工種 現況写真 【状況写真】 写真-31 対策工No.2下流部 北東側斜面状況 写真-28 写真-26の近景 (露頭部, 凝灰質砂岩) 写真-29 対策工No.2下流部 北東側斜面状況 〈露頭郎,凝仄質砂岩〉 写真-30 対策工No.2下流部 北東側斜面状況 (露頭部, 凝灰質砂岩)