

# (仮称)扇湖山荘実施設計策定業務委託

## 報 告 書

### 【第1編 共通編】 [1-4] 現地踏査報告書

平成25年3月

鎌 倉 市 市 役 所  
三井共同建設コンサルタント株式会社

目 次

---

---

【第1編 共通編：1-4 現地踏査報告書】

	page
1.1 周辺状況 .....	1
1.2 施設状況 .....	11
1.3 現地状況 .....	26

## 第1章 現地踏査報告

---

周辺状況，施設の状況，地形の状況，土地利用，既設構造物など現地状況を把握するため、現地踏査を行った。


本編では現地踏査結果として、現地踏査写真を示す。

### 1.1 周辺状況

---

周辺状況の写真を次頁以降に示す。

現況写真（現況斜面）



本図は鎌倉市が作成し挿入

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(現況斜面)
【状況写真】				
<p>写真-1: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-4: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-7: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-2: 斜面状況 (林間病院より)</p>				
<p>写真-5: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-8: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-3: 斜面状況 (林間病院より)</p>				
<p>写真-6: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				
<p>写真-9: 斜面状況 (隣接対策工)</p>				

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(現況斜面)
-------------	----------	------	----	------------

【状況写真】



写真-10: 斜面状況  
(隣接対策工)




写真-13: 斜面状況  
(隣接対策工)




写真-16: 斜面状況




写真-11: 斜面状況  
(隣接対策工)



写真-14: 斜面状況  
(隣接対策工)




写真-17: 周辺状況  
(林間病院)




写真-12: 斜面状況  
(隣接対策工)



写真-15: 斜面状況  
(隣接対策工)



写真-18: 周辺状況  
(道路トンネル脇の看板: 急傾斜崩壊危険区域)

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号		工種	
-------------	----------	------	--	----	--

現況写真(現況斜面)

【状況写真】



写真-19: 斜面状況(全体斜面)




写真-20: 斜面状況(全体斜面)




写真-21: 斜面状況(全体斜面)

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種
-------------	----------	------	----

現況写真(周辺状況)

【現況写真】




写真- :周辺状況  
(鎌倉山クリニック 安心堂)



写真- :周辺状況  
(鎌倉山インターナショナルスクール)



写真- :周辺状況  
(仮)扇湖山荘 入口



本図は鎌倉市が作成し挿入



写真- :周辺状況  
(林間病院)



写真- :周辺状況  
(鎌倉山神社)



写真- :周辺状況  
(鎌倉山神社:看板)

河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種	現況写真(周辺状況)
-------------	----------	------	----	------------

【状況写真】



写真-1: 斜面状況  
(林間病院より)



写真-4: 周辺状況  
(鎌倉風致地区)



写真-7: 周辺状況  
(反対側斜面)



写真-2: 斜面状況  
(林間病院より)



写真-5: 周辺状況  
(宅地法面(ブロック積擁壁))





写真-3: 斜面状況  
(林間病院より)



写真-6: 周辺状況  
(看板: 風致地区)



河川・ 路線名等	(仮称)扇湖山荘	箇所番号	工種
-------------	----------	------	----

現況写真(周辺状況)

【現況写真】



本図は鎌倉市が作成し挿入