

下水道管（雨水）の緊急点検の結果について

1 緊急点検の結果

下水道管（雨水）に起因する道路陥没の危険性を把握するため、本市における下水道管（雨水）の口径 1.35 メートル以上の管を対象に、道路面の損傷や沈下等の異常の有無を目視により確認したところ、異常は見られませんでした。

2 点検日時

令和 7 年 5 月 15 日から令和 7 年 6 月 30 日まで

3 緊急点検対象路線

(1) 岩瀬川雨水幹線	目視点検	L=約 0.1 km
(2) 梅田川排水区	目視点検	L=約 0.4 km
(3) 御成川第 2 雨水幹線	目視点検	L=約 0.2 km
(4) 七里ガ浜雨水幹線	目視点検	L=約 0.4 km
(5) 二又川雨水幹線	目視点検	L=約 0.3 km
(6) 西鎌倉山排水区	目視点検	L=約 0.2 km
(7) 神戸川右岸第 1 排水区	目視点検	L=約 0.1 km
(8) 柏尾川右岸第 1 排水区	目視点検	L=約 0.1 km
(9) 柏尾川右岸第 2 排水区	目視点検	L=約 0.1 km
(10) 台調整池流入管渠	目視点検	L=約 0.3 km
合計		L=約 2.2km

4 点検状況

下水道管の地上部を目視点検、また、マンホール内から下水道管を目視点検

※一部下水道管内部に直接入っての点検も実施



写真 目視点検の状況