

2. 現況調査

2.1 現況写真

整備対象施設の現況写真を以下に示します。なお、現在階段は設置されていません。

(1) 主要入口 各入口部は梶原、山ノ内、台方面に1箇所ずつ点在しています。		(2) 散策路 大半は未舗装の山道であり、一部急勾配箇所が点在しています。	
 <p>2025年9月撮影</p>	 <p>2025年7月撮影</p>	 <p>2025年7月撮影</p>	 <p>2025年12月撮影</p>
<p>山ノ内配水池入口</p>  <p>2025年9月撮影</p>	 <p>2025年12月撮影</p>	<p>アスファルト舗装</p>  <p>2025年10月撮影</p>	<p>コンクリート舗装（緑地外）</p>  <p>2025年12月撮影</p>
<p>北鎌倉女子学園入口</p>  <p>2025年9月撮影</p>	 <p>2025年9月撮影</p>	<p>未舗装</p>  <p>2025年12月撮影</p>	<p>未舗装</p>  <p>2025年12月撮影</p>

(3) 周辺道路

山崎・台峯緑地への周辺アクセス道路の多くは狭小です。



2025年9月撮影



2025年9月撮影

山崎小入口からのアクセス



2025年9月撮影

山ノ内配水池入口からのアクセス



2025年12月撮影

北鎌倉女子学園入口からのアクセス



2025年9月撮影

展望広場への坂道のアクセス



2025年9月撮影

(4) 柵

散策路に急傾斜が隣接している箇所には、擬木や木材、鉄線等の柵が設置されています。



2025年9月撮影

擬木柵



2025年12月撮影

金網フェンス



2025年9月撮影

ガードパイプ



2025年12月撮影

木製柵



2025年9月撮影

鉄線柵



2025年9月撮影

鉄線柵

<p>(5) サイン 木製の案内サイン、誘導サイン、園名サインが設置されています。</p>  <p>2025年9月撮影</p> <p>案内サイン</p>	 <p>2025年9月撮影</p> <p>案内サイン</p>	<p>(6) 排水施設整備予定地 現在は排水設備がなく、ぬかるみが生じています。</p>  <p>2025年9月撮影</p> <p>排水施設整備箇所</p>  <p>2025年9月撮影</p>	
 <p>2025年9月撮影</p> <p>誘導サイン</p>	 <p>2025年9月撮影</p> <p>誘導サイン</p>	 <p>2025年9月撮影</p> <p>排水施設整備箇所</p>	 <p>2025年9月撮影</p> <p>排水施設整備箇所</p>
 <p>2025年9月撮影</p> <p>誘導サイン</p>	 <p>2025年9月撮影</p> <p>園名サイン</p>		

<p>(7) 急傾斜地 台峯緑地の整備予定地内には複数の急傾斜地が点在しています。</p>			
 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所①</p>	 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所②</p>		
 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所③</p>	 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所④</p>		
 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所⑤</p>	 <p>2025年10月撮影</p> <p>急傾斜地箇所⑥</p>		