



〈住所〉
大船2丁目
〈要望〉
歩道の鎖が切れている箇所があり危険
〈対策メニュー〉
鎖の補修



〈住所〉
小袋谷2丁目
〈要望〉
歩道に車の侵入する恐れがあり危険
〈対策メニュー〉
車止めの設置



〈住所〉
大船4丁目
〈要望〉
歩道に車の侵入する恐れがあり危険
〈対策メニュー〉
車止めの設置

