




<住所>  
 常盤650番地付近  
 <要望>  
 歩道に車が侵入する危険。  
 横断防止策の隙間から子供の落下の恐れあり  
 <対策メニュー>  
 車止めの設置  
 手すり子の増設



<住所>  
 鎌倉市扇ガ谷1丁目  
 <要望>  
 白線が薄くなっているため危険  
 <対策メニュー>  
 区画線の引き直し



<住所>  
 材木座6丁目  
 <要望>  
 白線が薄くなっているため危険  
 <対策メニュー>  
 区画線の引き直し

