

下水道管の緊急点検の結果について

報告日：令和7年(2025年)2月18日

1 緊急点検の結果

下水道管に起因する道路陥没の危険性を把握するため、本市最大直径 1.35 メートルの下水道管を対象に、道路面の損傷や沈下等の異常の有無を目視により確認したところ、異常は見られませんでした。

2 点検日時

令和7年2月14日(金) 9時30分から17時

3 緊急点検対象路線

- | | | |
|--------------|------|-----------|
| (1) 大船東污水幹線 | 目視点検 | L=約 1.0km |
| (2) 大船西污水幹線 | 目視点検 | L=約 0.3km |
| (3) 深沢污水幹線 | 目視点検 | L=約 2.2km |
| (4) 腰越第1污水幹線 | 目視点検 | L=約 1.8km |

4 点検状況

下水道管の地上部を目視点検、また、マンホール内から下水道管を目視点検



写真 目視点検の状況