

路面下の緊急点検の結果について

報告日：令和7年(2025年)3月14日

下水道管に起因する道路陥没の危険性を把握するため、本市最大直径1.35メートルの下水道管（污水）を対象に、道路面の損傷や沈下等の以上の有無を目視により確認したところ異常はありませんでした。

この調査に加え、1.35メートル以上の下水道管（雨水、污水）が埋設されている市道について、路面下空洞調査を行ったため報告します。

1 緊急点検の結果

危険度の高い空洞は検知されませんでした。

2 点検日時

令和7年（2025年）3月11日（火）、12日（水）

3 緊急点検対象路線

	路線名	住所	路線延長	備考
1	市道209-008号線	台二丁目1番 先	300.0	大船東污水幹線 外 污水、φ1350
2	市道021-013号線	腰越1679番地 先	298.1	二又川雨水幹線 雨水、φ2200
3	市道023-033号線	西鎌倉一丁目2番 先	41.5	神戸川右岸第1雨水幹線 雨水、φ1500
4	市道055-094号線	津1069番地 先	152.9	西鎌倉山雨水幹線 雨水、φ1350
5	市道013-000号線	七里ガ浜東四丁目1番 先	351.0	七里ガ浜雨水幹線 雨水、φ1350-2000
6	市道205-162号線	大船2118番地 先	436.0	梅田川排水区 雨水、φ1350
7	市道205-024号線	岩瀬一丁目11番 先	93.7	岩瀬川雨水幹線 雨水、φ1350
8	市道209-081号線	大船一丁目4番 先	150.0	台調整池流入管渠 雨水、φ1350-1650
		合計（m）	1,823.2	