

# 坂ノ下汚水流出に伴う海水調査 水質分析結果(速報)

調査名：鎌倉市海水調査

調査日：2019年6月13日

表 ふん便性大腸菌群数分析結果(6月13日)

| 試料名  |           | ふん便性大腸菌群数<br>(CFU/100mL) | 水浴場水質判定基準からの一次判定 <sup>注)</sup> |
|------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 測定地点 | 試料採取水深(m) |                          |                                |
| A    | 0.5       | 36                       | 適(水質A)                         |
| B    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| C    | 0.5       | 430                      | 可(水質C)                         |
| D    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| E    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| F    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| G    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| H    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| I    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| J    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| K    | 表層        | 4                        | 適(水質A)                         |
| L    | 表層        | 2                        | 適(水質A)                         |
| M    | 表層        | 4                        | 適(水質A)                         |
| N    | 表層        | <1                       | 適(水質AA)                        |
| O    | 0.5       | <1                       | 適(水質AA)                        |
| P    | 表層        | <1                       | 適(水質AA)                        |

注:水浴場水質判定基準からの最終判定は、油膜の有無、COD、透明度の測定結果を総合して判断いたします。

