

坂ノ下汚水流出に伴う海水調査 水質分析結果(速報)

調査名：鎌倉市海水調査

調査日：2019年6月15日

表 ふん便性大腸菌群数分析結果(6月15日)

試料名		ふん便性大腸菌群数 (CFU/100mL)	水浴場水質判定基準からの一次判定 ^{注)}
測定地点	試料採取水深(m)		
A	表層	50	適(水質A)
B	—	—	—
C	表層	670	可(水質C)
D	—	—	—
E	—	—	—
F	—	—	—
G	—	—	—
H	—	—	—
I	—	—	—
J	—	—	—
K	表層	410	可(水質C)
L	表層	1300	不適
M	表層	100	適(水質A)
N	表層	110	可(水質B)
O	—	—	—
P	表層	14	適(水質A)

注：水浴場水質判定基準からの最終判定は、油膜の有無、COD、透明度の測定結果を総合して判断いたします。

注：荒天のため、A, C, K, L, M, N, P地点の7地点のみ陸上より採水。

