

平成26年度 放射性物質核種検査結果(清掃前プール水)

	No.	学校プール名	試料採取日	試料持込日	測定日	測定試料	検査結果		
							ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小学校	1	第二小学校・第二中学校共用プール	5/23	5/26	5/26	清掃前プール水	不検出	不検出	不検出
	2	七里ガ浜小学校プール					不検出	不検出	不検出
	3	腰越小学校プール					不検出	不検出	不検出
	4	富士塚小学校・深沢小学校共用プール	5/26	不検出	不検出		不検出		
	5	小坂小学校プール	5/23	5/27	5/27		不検出	不検出	不検出
	6	玉縄小学校・玉縄中学校共用プール					不検出	不検出	不検出
	7	関谷小学校プール					不検出	不検出	不検出
	8	大船小学校プール					不検出	不検出	不検出
	9	今泉小学校プール					不検出	不検出	不検出
中学校	10	腰越中学校プール	5/28	5/30	5/30	清掃前プール水	不検出	不検出	不検出
	11	深沢中学校プール					不検出	不検出	不検出
	12	手広中学校・西鎌倉小学校共用プール	5/30				不検出	不検出	不検出
	13	大船中学校プール	5/28				不検出	不検出	不検出

測定試料は、プール水を攪拌後、ポリビンで採取。測定方法は、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析。

平成26年度 放射性物質核種検査結果(水泳授業使用中プール水)

	No.	学校プール名	試料採取日	試料持込日	測定日	測定試料	検査結果		
							ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小学校	1	第二小学校・第二中学校共用プール	6/12	6/12	6/12	使用中プール水	不検出	不検出	不検出
	2	七里ガ浜小学校プール	6/23	6/23	6/23		不検出	不検出	不検出
	3	腰越小学校プール	6/9	6/9	6/9		不検出	不検出	不検出
	4	富士塚小学校・深沢小学校共用プール	6/5	6/5	6/5		不検出	不検出	不検出
	5	小坂小学校プール	6/19	6/19	6/19		不検出	不検出	不検出
	6	玉縄小学校・玉縄中学校共用プール					不検出	不検出	不検出
	7	関谷小学校プール					不検出	不検出	不検出
	8	大船小学校プール	6/12	6/12	6/12		不検出	不検出	不検出
	9	今泉小学校プール	6/23	6/23	6/23		不検出	不検出	不検出
中学校	10	腰越中学校プール	6/23	6/23	6/23	使用中プール水	不検出	不検出	不検出
	11	深沢中学校プール	6/30	6/30	6/30		不検出	不検出	不検出
	12	手広中学校・西鎌倉小学校共用プール	6/16	6/16	6/16		不検出	不検出	不検出
	13	大船中学校プール	6/23	6/23	6/23		不検出	不検出	不検出

測定試料は、プール水を攪拌後、ポリビンで採取。測定方法は、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析。