起点

1 2 3 4 5 6

A B C D

正門
守衛所

更衣所

鉛(含有量)
280mg/kg

鉛(含有量)
480mg/kg

鉛(含有量)
240mg/kg

鉛(含有量)
270mg/kg

鉛(含有量)
420mg/kg

鉛(溶出量)
0.026mg/L

鉛(溶出量)
0.012mg/L

鉛(含有量)
180mg/kg

鉛(溶出量)
0.011mg/L

鉛(溶出量)
0.021mg/L

鉛(溶出量)
0.028mg/L

鉛(溶出量)
0.017mg/L

鉛(溶出量)
0.051mg/L

鉛(溶出量)
0.051mg/L

鉛(溶出量)
0.028mg/L

鉛(溶出量)
0.022mg/L

鉛(溶出量)
0.016mg/L

深沢駅前広場

駐輪場

湘南深沢駅

宇宮里

2号棟

1号棟

凡例

－：敷地境界

－：10m区画

－：30m格子

：区画の統合

：土壌汚染状況調査（概略調査）

：土壌汚染状況調査（詳細調査）