鎌倉漁港建設候補地　地先の自然環境調査　　平成 21 年 4 月 30 日実施

参考資料４

写真１
調査海域Ａ
アラメ・カジメの群落

写真２　調査海域Ａ
アラメ・カジメ
の群落

写真３
調査海域Ａ
ホンダワラ類の群落

写真４　調査海域Ａ　ホンダワラ類を確認

写真５　突堤１～突堤５でホンダワラ類を確認
写真は突堤２付近のホンダワラ類の群落


写真６　調査海域Ｂ　ホンダワラ類を確認

写真７　突堤１付近（坂ノ下海岸側）
海底への砂の堆積を確認


写真８　突堤２付近
海底は岩底質で砂や転石が混在。
海藻類も確認

写真９　突堤３付近
海底は岩底質で砂や転石が混在。
海藻類も確認

写真 10　突堤４付近
海底は岩底質で砂や転石が混在。
海藻類も確認

写真 11　突堤５付近
海底は岩底質で砂や転石が混在。
海藻類も確認


写真 12　突堤１～突堤２


写真 13　突堤２～突堤３


写真 14　突堤３～突堤４


写真 15　突堤４～突堤５