

河川維持管理報告書_第1四半期(令和6年)

モクズガニ生息確認



ゲンジボタル発生状況



周辺の樹木の枝落とし状況(*注釈)



* 5/2(木)隣地住人の協力のもと市役所管理担当と打合せの上、
河川・住宅に繁茂覆いかぶさった箇所だけを事前に枝打ち(1人)
⇒7/25、指定業者(4人)にて高所伐採作業(チェンソー使用)を終了





